

CHSCT 2022-02

Séance du 17 Novembre 2022

Séance ouverte en présentiel en I202 à 9h35.

Quorum : 5 voix délibératives

Fin de séance : 11H35

ORDRE DU JOUR :

- Approbation du PV du 15 Mars 2022
- Point Travaux
- Le mobilier de jardin
- Sensibilisation des étudiants concernant la thématique des violences et Harcèlement
- Conditions d'accès au stockage en cave des matières textiles
- Mise en conformité des machines de l'atelier Tissage
- Rapport de la médecine de prévention 2021
- Point d'information sur le CSA et FS à l'ENSAIT
- Demandes de Crédits de sécurité 2023-2024
- Remarques sur les registres SST
- Choix de la prochaine visite
- Questions diverses

RELEVÉ DES DECISIONS :

DECISIONS	DATE D'EXECUTION	REALISATION
<p>Sans remarques particulières des représentants du personnel, le PV est soumis au vote des membres du CHSCT.</p> <p>Pour : 5 Voix Unanimité</p> <p>Point travaux (réhabilitation amphi, salles informatiques, travaux CPER...)</p> <p>Les salles informatiques restantes vont être renouvelées en 2023.</p> <p>Une étude de faisabilité de ventilation des amphis A, B, C, H va être réalisée.</p> <p>Un représentant du personnel indique que les amphis B et C vont faire l'objet d'une réflexion concernant leur utilisation afin d'envisager une rénovation cohérente avec les pratiques pédagogiques. Les travaux du CPER sont découplés de cette demande de modification d'ergonomie des amphis B et C. Cela fera partie d'une deuxième tranche. L'urgence est au niveau ventilation.</p> <p>Les travaux dans le cadre du financement CPER sont à programmer. Il faut être raisonnable concernant les travaux possibles réalisables en 2023 en considérant également la continuité des enseignements.</p> <p>L'amphi A a été rénové.</p> <p>Une demande d'enveloppe budgétaire supplémentaire est en cours de rédaction dans le cadre de l'appel à projet « Résilience 2 ». Les travaux qui seront effectifs en 2023 sont ceux qui sont vraiment réalisables rapidement. La rénovation des amphis B et C nécessite une réflexion plus poussée avec les enseignants.</p> <p>Le mobilier de jardin</p> <p>Le mobilier de jardin est vétuste et dangereux. Le bois des tables est pourri. Les bancs n'existent plus. Les représentants du personnel demandent à ce qu'il soit enlevé et remplacé ou réparé et remis en état rapidement. Le directeur du patrimoine en prend note et regarde ce qui est faisable avec son équipe. Le projet de changer le mobilier de jardin via un financement CVEC-CROUS de septembre n'a pu être finalisé. La prochaine demande devra être formulée lors du prochain AAP CVEC début 2023.</p> <p>Sensibilisation des étudiants concernant la thématique des violences et Harcèlement</p> <p>Une sensibilisation des étudiants peut-être envisagée via une intervenante de l'université de Lille de la maison de la médiation. Un contact sera pris avec une association sur Roubaix afin de voir si cette piste peut être exploitée dans le cadre de cette sensibilisation des étudiants. Eventuellement étudier la possibilité d'une convention avec cette association pour mettre en place également une cellule d'écoute afin de compléter le dispositif de lutte contre les VSS.</p> <p>Conditions d'accès au stockage en cave des matières textiles</p> <p>Le couloir pour accéder au stockage des matières textiles de filature en cave du bâtiment T est limité à cause de l'installation des gaines de chauffage suite à la rénovation énergétique. Il est difficile de venir porter un carton ou autre objet un peu encombrant.</p>	<p>17/11/2022</p> <p>2022/2023</p> <p>2022/2023</p> <p>2022/2023</p> <p>2022</p>	<p>DGS</p> <p>Direction du Patrimoine</p> <p>Direction du Patrimoine</p> <p>Service des études</p> <p>Service de prévention- Direction du patrimoine</p>

<p>Par ailleurs le monte-charge est également en panne. Cette panne pénalise le technicien également lors de la remontée des matières textiles. Une visite sera organisée avec les membres du CHSCT et la direction du patrimoine afin d'étudier et solutionner le problème.</p>			
<p>Mise en conformité des machines de l'atelier Tissage</p> <p>La mise en conformité des machines des ateliers textiles se poursuit cette année par les trois machines de l'atelier TISSAGE : ourdissoir, deux métiers Jacquard. Les travaux commenceront semaine 47 pour une réception des travaux en présence de l'APAVE fin de semaine 49.</p>	Fin 2022		CP
<p>Rapport de la médecine de prévention 2021</p> <p>Le rapport est balayé succinctement en l'absence excusée du médecin de prévention.</p>	2022		CP
<p>Point d'information sur le CSA et FS à l'ENSAIT</p> <p>Le CT et le CHSCT disparaissent et sont remplacés par un Comité Social d'Administration (CSA) et une Formation Spécialisée en matière de santé et sécurité au travail et de conditions de travail (FS) qui se réunira 3 fois par an .</p> <p>Les élections professionnelles auront lieu du 1^{er} décembre 2022 au 8 décembre 2022.</p> <p>Une réunion des CSA de l'EPE et des établissements composantes est prévue au 1^{er} trimestre 2023.</p>	2023		DRH
<p>Demandes de Crédits de sécurité 2023-2024</p> <p>Des demandes de crédits de sécurité ont été formulées pour les deux années à venir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Sécurité : Réfection de la Façade du bâtiment principal 2/ Accessibilité : Amélioration de l'accessibilité PMR 3/ Sûreté : Mise en sûreté accès pompiers et accès Ateliers 4/ Sécurité : Sécurité toiture bâtiment I- cheminée 5/ Sécurité : Désamiantage avant travaux de réhabilitation 	2023-2024		DGS
<p>Choix des visites de locaux</p> <p>Pas de visites de locaux cette fois-ci.</p> <p>La proposition est faite de visiter les caves du bâtiment T pour évoquer les problèmes rencontrés lors du stockage de matières textiles. Cette visite a déjà été réalisée en Octobre 2019 avec les membres de CHSCT. Le compte rendu doit être repris afin de voir ce qui a été réalisé ou pas.</p> <p>Le garage extérieur est encombré. Il est demandé de le ranger et de le transformer en espace de stockage temporaire lors de livraisons.</p> <p>Les douches au sous-sol ont été fermées.</p>	2023		CP -Direction du Patrimoine
<p>Remarques consignées dans les registres « Santé Sécurité au Travail »</p> <p>Deux remarques dans les registres SST :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allergie développée par une stagiaire étrangère lors de la manipulation de résine EPOXY au sein du laboratoire COMPOSITES. Les Equipements de Protection Individuelle sont fournis par l'ENSAIT. Revoir l'accueil des stagiaires étrangers afin de bien leur communiquer les consignes de sécurité dès le début de leur stage. Validation d'une couverture par assurance dans leur convention. - Panne de la chaudière d'ennoblissement. Problème résolu par la société de maintenance. Remplacement de la chaudière par des bains marie chauffés localement (étude de faisabilité en cours). 	2022		CP

<p>Questions diverses :</p> <p>1/ Un désamiantage de la salle 1224 est demandé. Cette salle fait l'objet de plainte des enseignants car l'acoustique y est très mauvaise et ils ont mal à la gorge en fin de séance. Mais avant tout travaux de réhabilitation, il faut auparavant désamianter cette pièce. Cela nécessite de bloquer et de fermer l'aile de ce bâtiment, il faudrait donc y réfléchir à moyen terme. Une deuxième salle de visio-conférence est programmée dans le budget CPER.</p> <p>2/ En cour d'honneur les travaux de peinture ont été réalisés mais les peintures des portes sont en train de se déliter.</p> <p>Une demande est faite pour les refaire cependant il y a suspicion de présence de Plomb dans les anciennes peintures ; des précautions toutes particulières seront à prendre lors de ces travaux. Les portes ont été graissées très récemment suite à la constatation de grincements excessifs.</p> <p>3/ Pôle patrimoine : Une porte a été fermée à clé au niveau de la menuiserie. La douche et les toilettes ne sont plus accessible à l'autre partie de l'équipe patrimoine. La mauvaise ambiance au sein de l'équipe a contraint la direction de séparer physiquement les personnes. Chaque partie a bien une issue de secours. La décision de séparation a été validé lors d'une réunion avec l'ensemble de l'équipe.</p> <p>4/ L'alarme incendie n'est pas audible au LME. Au dernier exercice d'évacuation une étudiante n'est pas sortie. Le problème est connu et récurrent. La société de maintenance du SSI a proposé des travaux et les a chiffrés. Ils ont été acceptés.</p> <p>4/ Les représentants du personnel s'interrogent sur le fait que les personnes à l'accueil changent régulièrement et ne sont pas forcément bien formées. Le directeur du patrimoine a constaté des manquements et compte y remédier en les formant en interne sur le SSI et en leur faisant un rappel de procédure de prêt de clé et d'autorisation d'accès aux locaux. Les représentants du personnel proposent de faire des essais de situation afin d'exercer les personnes de l'accueil aux bonnes pratiques. La société PENELOPE a été également reçue et cette remarque leur a été faite, les installations et procédures internes doivent être présentées par du personnel ENSAIT. Il est difficile de pérenniser les personnes à l'accueil qui préfèrent accéder à des fonctions administratives. La centralisation des informations à l'accueil reste d'actualité.</p> <p>5/ Un réfrigérateur est demandé à la maison de la science. L'autorisation est donnée de l'acheter sur la subvention de l'association. EN AVANT DOCTORANTS. Il faut être vigilant toutefois sur le nettoyage de ce réfrigérateur. Il faut se rapprocher de la direction du Patrimoine pour les aspects techniques.</p> <p>6/ Une demande est faite pour accéder à la salle de sport par le personnel sur un créneau.</p> <p>7/ Problème de nettoyage du réfectoire suite à l'utilisation de « ENSAIT Potager »</p> <p>8/ Problème d'état des toilettes suite à de mauvaises utilisations</p>	<p>1 / Direction du Patrimoine</p> <p>2/ Direction du Patrimoine</p> <p>3/ Direction du patrimoine</p> <p>4/ Direction du Patrimoine</p> <p>5/ SAG ; Direction du Patrimoine</p> <p>6/ BDS - Service des études</p> <p>7/ association ENSAIT POTAGER</p> <p>8/ Direction du Patrimoine</p>	<p>2022</p>
---	--	-------------

Fait à ROUBAIX, Le 08 Décembre 2022

Le président du CHSCT, Directeur de l'ENSAIT

