

CHSCT 2018-02

Séance du 02 Octobre 2018

Séance ouverte à 9h40

Quorum : 6 voix délibératives

Fin de séance : 11H30

ORDRE DU JOUR :

- Approbation du PV du 19 Mars 2018(vote).
- Point sur les vêtements de travail (information)
- Point sur les travaux de réhabilitation énergétique et autres point patrimoine (Alarme visuelle incendie, espace livraison, alarme confinement)
- Présentation de la réponse faite au courrier de l'inspection SST et pré-rapport d'inspection SST.
- Présentation de la procédure salle Serveur en cas d'incendie.
- Mise en place d'une cellule RPS
- Correspondant Handicap (information fiche métier-recensement...)
- Suivi et point d'avancement des visites de locaux depuis 2016.
- Avancement DUERP-méthodologie
- Visite de locaux par le CHSCT-proposition d'un planning
- Les remarques consignées dans les registres « Santé Sécurité au Travail »
- Questions diverses

RELEVE DES DECISIONS:

DECISIONS	RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE	DATE D'EXECUTION	REALISATION
Quorum nécessaire atteint avec six voix délibératives.	DGS	2/10/2018	DGS
Approbation du PV du 19 Mars 2018(vote) Le PV de la séance du 19 Mars 2018 est approuvé à l'unanimité. Vote : POUR : Unanimité	Directeur	2018	DGS
Point sur les vêtements de travail (information) Le marché a été rompu. Un nouveau contrat a été signé avec ELIS. Le service patrimoine va acheter ses vêtements et les faire nettoyer par Elis. Des blouses seront mises à disposition dans les labos à disposition des doctorants.	DGS	2018	СР
Point sur les travaux de réhabilitation énergétique et autres point patrimoine (Alarme visuelle incendie, espace livraison, alarme confinement) Le garage avec la porte verte sera réhabilité en zone de stockage tampon pour éviter que le tissage ne soit encombré par des livraisons. Le marché de travaux de réhabilitation énergétique est en dernière phase d'étude. Les travaux de changement de fenêtre commenceront au printemps 2019. Un bureau témoin concernant le changement des luminaires a été effectué dans le service financier. Une remarque est faite concernant le manque d'isolation sur les portes de laboratoires qui permettent le passage des machines (par exemple en 1010) et qui entraîne un manque de cohérence dans le projet d'isolation thermique. Mise en place de toilettes adaptés au handicap moteur RDC du bâtiment T. Présentation de la réponse faite au courrier de l'inspection SST et pré-rapport d'Inspection SST. Le courrier de réponse fait aux inspecteurs est porté à la connaissance des membres du CHSCT. En attente du dossier de Mme Kotzyba concernant le rapport définitif. La mission de diagnostic de la conformité des machines dans les ateliers est en	Directeur	2018	Responsable Patrimoine
Présentation de la réponse faite au courrier de l'inspection SST et pré-rapport d'inspection SST. Le courrier de réponse fait aux inspecteurs est porté à la connaissance des membres du CHSCT. En attente du dossier de Mme Kotzyba concernant le rapport définitif. La mission de diagnostic de la conformité des machines dans les ateliers est en cours.	Directeur	2018	CP
Présentation de la procédure salle Serveur en cas d'incendie. Cette procédure est en cours d'élaboration. Elle sera présentée au prochain	Directeur	2018	DGS

prevention			י מס מס קמסטוניוס מואסוסטט.
Collection	2018	Directeur	Das de guestions diverses
Consoiller de			Questions diverses.
prévention	2018	Directeur	Pas de remarques.
Conseiller de		7	Les remarques consignées dans les registres « Santé Sécurité au Travail »
			- Habilitation à l'utilisation machine à mettre en place
			 Nettoyage de la salle carbone par une société extérieure sans procédure
de prévention	2018	Directeur	 Demande d'un lieu de stockage livraison
CHSCT/Conseiller))	des remarques :
			Visite de l'atelier tissage, le LME par la délégation. Une brève présentation est faite
			Visite de locaux par le CHSCT (planning à définir)
			chaque séance.
CP	2018	Directeur	Les visites de CHSCT viendront alimenter le DUERP. Un suivi sera présenté à
			Avancement DUERP-méthodologie
			un groupe de travail afin que le suivi des actions correctives soit réalisé.
patrimoine	81.07	Directeur	différents locaux est présenté. Il est demandé au responsable patrimoine de faire
CP/responsable		2	Le tableau reprenant les remarques faites lors des visites de CHSCT dans
			Suivi et point d'avancement des visites de locaux depuis 2016.
			sera faite séparément.
études			Une communication à destination du personnel et à destination des étudiants
Responsable des	2010	Directedi	ordre de marche et remonter les besoins au niveau des étudiants.
DRH	0070		Une réunion RH-CP-responsable des études sera organisée afin de se mettre en
CP			Sabine CHLEBICKI est nommée correspondant Handicap pour l'établissement.
			Correspondant Handicap (information fiche métier-recensement)
			Mise en place avant fin de l'année
			connaître qui sera son successeur.
7	2010	Dilecteni	Le médecin de prévention docteur LEONCE quitte la région et nous attendons de
7 0 0	2010		possible, des membres de CHSCT.
			Cellule composée du médecin de prévention, d'un psychologue du travail, si c'est
			Mise en place d'une cellule RPS
			CHSCT.

Fait à ROUBAIX, Le 15 Octobre 2018 Le président du CHSCT, Directeur de l'ENSAIT

